

DTX-MULTI 12 V1.02 ファームウェア リリースノート

主なアップデートの内容

【V1.01→V1.02】

- 2 台のハイハットコントローラーHH65 を FOOT SW 端子と HH CTRL 端子に接続し、同時に HH65 を踏んだときに片方の音が出なくなる問題を修正しました。

【V1.00→V1.01】

- 外部入力用パッドタイプを追加しました。

新しいパッドタイプ	パッド品名
KP125W/125	KP125W/125
XP120/100Sn	XP120SD/100SD
XP120/100Tm	XP120T/100T

- 本体のユーザーパターン用メモリーが一杯になるまでパターンを録音すると、本体の機能が停止して、録音中のユーザーパターンが消えることがある問題を修正しました。
- その他軽微な問題を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2010-2012 Yamaha Corporation. All Rights Reserved.